

DEKRA Automobil GmbH
Lattweg 21 A, 49377 Vechta

nord inso Insolvenzverwaltungen
Lindenstraße 1
27232 Sulingen

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Vechta
Lattweg 21 A
49377 Vechta
Telefon 04441 / 9353-0
Fax 04441 / 9353-20
E-Mail vechta.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

[Redacted Name]
Telefon 04441 9353-03
Telefon 0441 4000014

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[Redacted License Plate]

Aktenzeichen 15 IN 193/18
Auftraggeber nord inso Insolvenzverwaltungen, Lindenstraße 1, 27232 Sulingen
Ihr Auftrag vom [Redacted Date]
Besichtigung 03.01.2019 um 14:33
nord inso Insolvenzverwaltungen, Lindenstraße 1, 27232 Sulingen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.01.2019 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	1.260,50 EUR	1.500,00 EUR

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.01.2019 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.01.2019.

Insolvenzverfahren [REDACTED]

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.01.2019 um 14:33 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei nord inso Insolvenzverwaltungen, Lindenstraße 1, 27232 Sulingen, im Beisein von Herrn [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine Probefahrt durchgeführt. Hierbei wurde eine Fahrstrecke von mindestens 3 Kilometern gefahren.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I: Landkreis Diepholz Nr: DH-K-0-209/17-00014 vom 28.07.2017

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Herr [REDACTED], [REDACTED] 27232 Sulingen, [REDACTED]
Fahrzeugbrief-Nr.	DR 959 183
Fz-Scheinnummer	DH-K-0-209/17-00014
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Ersterzulassung	09.05.2012
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	28.07.2017

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 09 / 2019

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	DAIHATSU (J)
Typ / Verkaufsbezeichnung	L27 / Cuore
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	7111 / AAM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JDAL276S001008674
Türen	5

Sitzplätze	4
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	51 kW / 998 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	199.936

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	155 / 65 R 14 75 T	Hankook / Kinergy 4S	A / O	6 mm
rechts	155 / 65 R 14 75 T	Hankook / Kinergy 4S	A / O	6 mm
2 links	155 / 65 R 14 75 T	Maxxis / All Season AP2	A / O	5 mm
rechts	155 / 65 R 14 75 T	Maxxis / All Season AP2	A / O	5 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent, Ablagefächer unter dem Kofferraumboden, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorne, Außenspiegel von innen verstellbar, Bremsleuchte, dritte, Colorverglasung vorn mit UV-Schutz, Digitaluhr, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Fernentriegelung Tankklappe, Gepäckraumabdeckung, Getriebe-5-Gang-Schaltung, Handschuhfach, Heckscheibenwischer-/Waschanlage, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaanlage, Kopfstützen hinten höhenverstellbar, Kopfstützen vorn höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad höhenverstellbar, Multimeteranzeige mit Kraftstoffverbrauchsanzeige, Polster: Sitzbezüge aus Stoff, Radio: RDS-CD-Radio mit Anschlussmöglichkeit für portable Abspielgeräte, Radiozubehör: Lautsprecher vorn, Radzierblenden, Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte, vorn höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitzbefestigung, hinten, Sonnenblenden links und rechts mit Schminkspiegel, Steckdose (12Volt) in der Mittelkonsole, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tasche an der Rückseite des Fahrersitzes, Wegfahrsperrung, elektronisch, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 06.09.2017 bei Kilometerstand 171.000.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen


Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Leerweg Bremspedal zu groß, instandsetzen; Schaltgestänge ausgeschlagen, instandsetzen; Beschriftung entfernen, polieren; Kotflügel vorn links unten eingedrückt, instandsetzen; Stoßfänger hinten links und rechts mehrfach verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Abdeckung Sitzgestell Fahrersitz außen fehlt, erneuern; Motor ölflecht, instandsetzen; Wischerblatt vorn rechts eingerissen, erneuern; Wischerblatt hinten eingerissen, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige


Dipl.-Ing. (FH)

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Ansicht Motorraum



Bild 6 : Fondansicht

Duplikat



Bild 7 : Ansicht Kofferraum



Bild 8 : Unterboden hinten

Duplikat



Bild 9 : Unterboden vorn



Bild 10 : Kotflügel / Schweller vorn links hochgedrückt

Duplikat



Bild 11 : Verkleidung Sitzgestell Fahrersitz fehlt



Bild 12 : Heckklappenkante eingedrückt

Duplikat



Bild 13 : Stoßfänger hinten beidseitig verschrammt




Bild 14 : Motor Ölverlust