

Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA – Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadengutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin direkt zu uns: [dekra.de/onlinetermin](https://www.dekra.de/onlinetermin)

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie unter: [dekra.de/standorte](https://www.dekra.de/standorte) oder unter der Service-Hotline: 0800 333 333 3



DEKRA Automobil GmbH
Vogteier Weg 11, 99974 Mühlhausen

Herr

1DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Mühlhausen
Vogteier Weg 11
99974 Mühlhausen
Telefon 03601 / 40641-0
Fax 03601 / 40641-21
E-Mail
muehlhausen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
C

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

MHL SK594

FIN

WVWZZZ3CZGE068689

Auftragsnummer

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

21.08.2023 um 17:00

DEKRA Automobil GmbH, Außenstelle Mühlhausen, Vogteier Weg 11, 99974 Mühlhausen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 21.08.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	10.378,15 EUR	12.350,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.08.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.08.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.08.2023 um 17:00 Uh bei DEKRA Automobil GmbH, Außenstelle Mühlhausen, Vogteier Weg 11, 99974 Mühlhausen.

Die Bearbeitung verzögerte sich aus folgendem Grund: Gemäß Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Sachverständigen wurde der angegebene Besichtigungstermin zeitlich abgestimmt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die Fahrprobe erfolgte lediglich auf dem Betriebsgelände. Es erfolgte keine Überprüfung elektronischer Komponenten.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 250 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *hintere rechte Seitenwand incl. Fondtür und Heckklappe.*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	MHL SK594
Tag der Erstzulassung	25.09.2015
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	13.04.2017

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 12 / 2024

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	3C / Passat Alltrack 2.0 TDI SCR 4Motion DSG (BMT)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / BQU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZGE068689
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Deep Black
Lackierung	Perlcoloreffekt / 2-Schicht / C9X
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Motorerkennung	CUAA
Leistung / Hubraum	176 kW / 1968 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	186.160

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Pirelli / P-Zero FSL	S / O	7 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Pirelli / P-Zero FSL	S / O	7 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Pirelli / P-Zero FSL	S / O	7 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Pirelli / P-Zero FSL	S / O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Ablagen Passat, Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Allradantrieb permanent, Außentemperaturanzeige, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachreling, silber eloxiert, Dekoreinlagen "Tracks" sowie "Titan", Dieselpartikelfilter, Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank, Einstiegsleisten vorn in Edelstahl mit Schriftzug "Alltrack", Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion und Berganfahrassistent, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl, Fahrwerk: Schlechtwegefahrwerk, Fehlbetankungsschutz, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung für Gepäckraumklappe, Freilauf für Doppelkupplungsgetriebe DSG, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumboden aufstellbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage, Kopfstützen vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen), für DSG, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach und Becherhalter, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, mit Chromeinfassung, Netztrennwand, NichtraucherAusführung, Paket: Licht und Sicht, Parkpilot, Pedale in Edelstahl gebürstet, Radio "Composition Colour", Räder: Entfall Tire Mobility Set, Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED-Technik, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit

Mittelarmlehne, Schalthebelknopf in Leder, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 5 Dreipunkt-Automatic-Gurte, Sitzbezüge in Stoff/Alcantara Kombination, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Textilfußmatten vorn und hinten, Trapezblenden in Chrom im Stoßfänger hinten, Triebwerksunterschutz, Uhr: Analoguhr in der Instrumententafel, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verbandtasche und Warndreieck, Verzurrösen im Gepäckraum (4), Warnblinkautomatik bei Vollbremsung, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung mit Funkfernbedienung, 2 Funkschlüssel

Sonderausstattung

Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent "Park Assist", Anhängervorrichtung, anklappbar mit elektrischer Entriegelung, App-Connect, Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist", Car-Net "Guide & Inform" Laufzeit 1 Jahr, Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, Head-up-Display, Klimaanlage "Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung und Bedienungselementen hinten, Lackierung: Perleffekt, Lederausstattung "Nappa", Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen), beheizbar, für DSG, Navigationssystem "Discover Pro" mit Mehrfarbigem TFT-Touchscreen 20,3 cm, Paket: Fahrerassistenz Plus, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, elektrisch, Radiozubehör: USB-Schnittstelle auch für iPod/iPhone, Räder: Leichtmetall (4) "Alberville" (5-Y-Speichen-Design) 8 J x 19, Volkswagen R, Rückleuchten in LED-Technik, dunkelrot, Steckdose, 230 V an der Mittelkonsole hinten, Verbundsicherheitsglas, geräuschdämmend für Front- und Seitenscheiben, Verkehrszeichenerkennung in Verbindung mit Fahrerassistenz-Paket

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Marktzuschlag, Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 28.03.2023 bei Kilometerstand 177.775.

Eingebaute Tauschaggregate

- vor kurzem Display erneuert.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Bremsbeläge und Bremscheiben hinten in Kürze verschlissen, erneuern (Bild 9, 10); Sitzwange Fahrerseite durchgedrückt, verschlissen, erneuern; Himmel verschmutzt, reinigen (Bild 12, 13); Schiebedach knarrt, instandsetzen (Bild 14); Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 15); Klebereste auf der Heckscheibe, reinigen; Radlaufblende vorn rechts verschrammt (Anfahrtschaden), erneuern; Frontscheibe mit Steinschlag (Gewaltschaden), erneuern; Motor rechts verölt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 19, 20, 21); Spoiler verschrammt (Anfahrtschaden), erneuern; Bodenverkleidung links gebrochen (Gewaltschaden), erneuern; Kerbe im hinteren Stoßfänger (Gewaltschaden), smart repair; Radlaufblende hinten links verkratzt (Gewaltschaden), erneuern; Zweitschlüssel nicht vorgelegt, Risiko Schließanlage, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Dipl.-Ing.

Von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: Industrie- und Handelskammer Erfurt

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Verteiler:

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeug-Ident-Nr.




Bild 6 : erhöhte Schichtstärke hinten rechts



Bild 7 : erhöhte Schichtstärke hinten rechts



Bild 8 : erhöhte Schichtstärke hinten



Bild 9 : Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten in Kürze verschlissen



Bild 10 : Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten in Kürze verschlissen



Bild 11 : Sitzwanne Fahrerseite durchgedrückt, verschlissen



Bild 12 : Himmel verschmutzt



Bild 13 : Himmel verschmutzt




Bild 14 : Schiebedach knarrt



Bild 15 : Tirefit abgelaufen



Bild 16 : Klebestreifen auf der Heckscheibe



Bild 17 : Radlaufblende vorn rechts verkratzt



Bild 18 : Frontscheibe mit Steinschlag



Bild 19 : Motor rechts verölt



Bild 20 : Motor rechts verölt



Bild 21 : Motor rechts verölt



Bild 22 : Spoiler verschrammt



Bild 23 : Bodenverkleidung links gebrochen



Bild 24 : Kerbe im hinteren Stoßfänger



Bild 25 : Kerbe im hinteren Stoßfänger



Bild 26 : Radlaufblende hinten links verkratzt