



www.sv-büro-künemund.de

## Sachverständigenbüro für Fahrzeugtechnik

**Stefan Künemund**

Kfz-Technikermeister & Kfz-Sachverständiger

SV Künemund, An der Trift 4, 37434 Krebeck

Marktstraße 8  
37434 Gieboldehausen  
Telefon 0 55 07 / 919 82 60  
Telefax 0 55 07 / 919 82 61  
Mobil 0151 / 12 45 83 23  
email: sv-buero-sk@web.de

### Fahrzeugbewertung

**Betreff: Wertgutachten**

Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

**Auft.-Datum:** 12.05.2025  
**Bes.-Datum:** 12.05.2025  
**Besichtigt von:** Stefan Künemund

**Auftraggeber:** Auftraggeber  
**Bes.-Ort:**



**Händlereinkaufswert 7.200,00 € Brutto**  
**6.050,42 € Netto**

35 Fotos

Seite 1 von 22



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

### Fahrzeughalter

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident-Nummer WF0EXXTTRELY66362

### Technische Daten

Hersteller / Fahrzeugtyp	Ford Transit Kasten 350 L4 Trend
Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen Großraum
Farbe / Lackart	Frost-Weiß /
Laufleistung abgelesen	181281 km
Motorart	Diesel
Leistung / Hubraum	96 kw / 1995 ccm
Erste Zulassung	16.11.2020 Zulassungsbescheinigung Teil I
Letzte Zulassung	16.11.2020 Zulassungsbescheinigung Teil I
Reifengröße / Zustand	225/65 R 16 C /
Reifenhersteller / Art	Bridgestone /
Reifengröße / Zustand	225/65 R 16 C /
Reifenhersteller / Art	Duravis /
Profiltiefen	v.l. 6,0 v.r. 6,0 h.r. 6,0 h.l. 6,0
Ausstattung:	siehe Kalkulation / Bewertung
Bemerkungen:	Reparierter Frontschaden Seitenwand vorn rechts verformt und im Lack beschädigt Tür rechts verformt und im Lack beschädigt Aussenspiegel beschädigt Schiebetür rechts verformt und im Lack beschädigt Seitenwand hinten rechts verformt und im Lack beschädigt Beplankung in der Struktur beschädigt Radlaufblende hinten rechts in der Struktur beschädigt Stoßfänger hinten in der Struktur beschädigt Türblende links in der Struktur beschädigt Sitz beschädigt Kühlwasser fehlt Motorlampe an Motorlauf ungenügend



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**  
Krebeck

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Motorölverlust  
Laderaum beschädigt



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Gemäß Auftrag vom 12.05.2025 ist ein Händlereinkaufswert des hier nachfolgend näher beschriebenen Kraftfahrzeug, bezogen auf den Besichtigungstag 12.05.2025 zu ermitteln.

Die Ermittlung des Händlereinkaufswertes erfolgte nach Besichtigung des Fahrzeugs. Der Händlereinkaufswert berücksichtigt den Fahrzeugalter, die Laufleistung, die Besitzerverhältnisse, den Fahrzeugzustand, sowie evtl. Alt- und Vorschäden. Weiterhin fließen die Fälligkeit der Haupt- und Abgasuntersuchung, sowie allen übrigen den Wert des Fahrzeugs beeinflussenden Faktoren einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage in die Wertermittlung ein.

### **Bewertungsgrundlagen**

Der Händlereinkaufswert wurde nach dem System DAT unter Berücksichtigung von Fahrzeugzustand, Alter, Laufleistung und Sonderzubehör sowie aller wertbeeinflussenden Faktoren einschließlich der örtlichen Marktlage ermittelt.

### **Schlußwort**

Das vorliegende Gutachten wurde durch den Unterzeichner nach bestem Wissen erstellt.

Stefan Künemund  
Sachverständiger

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10SK250176**  
Krebeck

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**  
Krebeck

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10SK250176**  
Krebeck

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10SK250176**  
Krebeck

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008





[www.sv-büro-künemund.de](http://www.sv-büro-künemund.de)

## Sachverständigenbüro für Fahrzeugtechnik

Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10SK250176**  
Krebeck

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014





[www.sv-büro-künemund.de](http://www.sv-büro-künemund.de)

## Sachverständigenbüro für Fahrzeugtechnik

Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 023



Bild Nr. 024





Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 025



Bild Nr. 026





[www.sv-büro-künemund.de](http://www.sv-büro-künemund.de)

Sachverständigenbüro für Fahrzeugtechnik

Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 027



Bild Nr. 028



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 029



Bild Nr. 030



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10SK250176**  
Krebeck

Bild Nr. 031



Bild Nr. 032



Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 033



Bild Nr. 034





[www.sv-büro-künemund.de](http://www.sv-büro-künemund.de)

## Sachverständigenbüro für Fahrzeugtechnik

Krebeck, 15.05.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10SK250176**

Krebeck

Bild Nr. 035

