

Fahrzeugdaten

Hersteller: PORSCHE
Untertyp: Panamera 4 E-Hybrid
Erstzulassung: 08.06.2018
Laufleistung: 33.256 mls abgelesen

Ergebnis

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkalkulation		
Reparaturkosten	32.604,89 EUR	38.799,82 EUR

Fahrzeugbewertung	ohne MwSt.	mit MwSt.
Wiederbeschaffungswert (Regelbesteuert)	85.252,10 EUR	101.450,00 EUR

Abzug für Selbstbeteiligung		
Selbstbeteiligung		1.000,00 EUR

Beurteilung	Reparaturschaden
Technische Reparaturfreigabe	Ja
Reparaturauftrag lag vor	Ja
Abzug für Wertverbesserung	Nein
Fahrbereitschaft bezogen auf das Schadenereignis	Nicht fahrbereit
Verkehrssicherheit bezogen auf das Schadenereignis	Nicht verkehrssicher
Reparaturdauer	5 Arbeitstage

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Amtl. Kennzeichen: KS-DH 700
 Erstzulassung: 08.06.2018
 Nächste HU: 06 / 2021

Technische Daten

Fahrzeugart: PKW
 Hersteller: PORSCHE
 Haupttyp: Panamera
 Untertyp: Panamera 4 E-Hybrid
 Aufbauart: Limousine
 Türen: 5-türig
 Motorart: Hybrid
 Hubraum: 2894 ccm
 Leistung: 243 kW
 Zylinder: 6
 Schadstoffklasse: EU6
 Leergewicht: 2170 kg *
 zul. Gesamtgewicht: 2710 kg
 Getriebe: Automatikgetriebe
 Fahrzeug-Ident.-Nr: WP0ZZZ97ZJL174900
 Laufleistung: 33.256 mls abgelesen
 Lackierung (Farbton/Art): Weiss 2-Schicht / Uni

*Leergewicht kann je nach Ausstattung variieren.

Bereifung

Achse	Dimension	Hersteller	Art	Profiltiefe
1 links	275/35 R 21 V	Pirelli	W	4,5 mm
1 rechts	275/35 R 21 V	Pirelli	W	4,5 mm
2 links	315/30 R 21 V	Pirelli	W	5,0 mm
2 rechts	315/30 R 21 V	Pirelli	W	5,0 mm

Art: W = Winter

Reifenzustand: Verkehrssicher

Serienausstattung

2 Einzelendrohre Edelstahl gebürstet, Ablagen im Innenraum, Adaptive Luftfederung inkl. PASM, Airbag: Curtain-Airbags als Abdeckung über den kompletten Dachrahmen, Airbag: Fullsize-Airbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knie-Airbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Armauflage Mittelkonsole vorne mit integriertem Ablagefach, Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Automatische Heckklappe, Auto-Start-Stop-Funktion und Segeln, Batterie: Lithium-Ionen-Batterie mit 14 kWh Energieinhalt, Bordcomputer, Connect Plus, Drehzahlmesser, zentral, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, in Heckklappe integriert, Elektrische Parkbremse, E-Performance, Fahrzeugkabel, länge 2,5 m, Fahrzeugstart ohne aktive Schlüsselnutzung, Frontscheibenwischenanlage mit 2 Geschwindigkeiten und Intervallschaltung, Gepäckraumrollo Flexibles, Getönte Wärmeschutzverglasung rundum mit Graukeil in Windschutzscheibe, Getränkehalter, Getriebe: 8-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Heckspoiler: Adaptiv ausfahrender Heckspoiler (2-Wege) in Exterieurfarbe, Innenraumbeleuchtung, Innenspiegel automatisch abblendend, ISOFIX-Befestigung für Kindersitze auf Fondsitzen,

Klimaautomatik (2 Zonen), Kombiinstrument mit 2 hochauflösenden Displays, Kopfstützen: Integrierte Kopfstützen vorne und hinten, Kraftstofftank 80-l, Lackierung: Uni, LED-Hauptscheinwerfer, Leichtmetallräder 19", Panamera Räder, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Lenkrad manuell höhen- und längsverstellbar, Luftauslassgitter lackiert in Schwarz (hochglanz), Netzkabel für Haushaltssteckdose, Netzkabel für Industriesteckdose, On-board Lader mit 3,6 kW, Paket: Interieur-Paket Schwarz hochglanz, Paket: Sport Chrono Paket, ParkAssistent vorne und hinten mit optischer und akustischer Warnung, Partikel-/Pollenfilter inkl. Aktivkohlefilter, Polster: Interieurausstattung in Serienfarben, Porsche Communication Management (PCM) inkl. Online-Navigationsmodul, Porsche Schriftzug und Modellbezeichnung auf Heckklappe in Silber, hochglanz, Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Porsche Stability Management (PSM) inkl. ABS mit erweiterten Bremsfunktionen, Porsche Traction Management (PTM), Radiozubehör: 2 USB-Ladeanschlüsse im Fond, Radiozubehör: Hi-Fi-Lautsprechersystem, Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor, Reifendruckkontrollsystem (RDK), Schriftzug:"e-Hybrid", Seitenscheibenleisten in Schwarz, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: 4 Einzelsitze mit durchgehender Mittelkonsole und Armlehne im Fond, Sitze: Fondsitze mit ausklappbarer Mittelarmlehne und getrennt klappbaren Lehnen (60% zu 40%), Sitze: Komfortsitze vorn (8-Wege, elektrisch), Standklimatisierung, Steckdose (12 Volt), Tempomat, Türeinstiegsblenden aus Aluminium, gebürstet, Wärmeschutzglas, getönt rundum, Wegfahrsperrung mit Zentralverriegelung und Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Abstandsregeltempomat, Ambientebeleuchtung, Außenspiegel automatisch abblendend, Außenspiegel lackiert, Cupholderabdeckung vorn, Fahrzeugkabel, länge 7,5 m, Fußmatten, Hinterachslenkung inkl. Servolenkung Plus, Komfortzugang, LED-Rückleuchten abgedunkelt inkl. Leuchtenband abgedunkelt, Leichtmetallräder 21", Exclusive Design Räder, Lenkradheizung, Luftauslassgitter lackiert, On-board Lader mit 7,2 kW, Panorama Dachsystem, ParkAssistent inkl. Surround View, Privacy-Verglasung, Radiozubehör: BOSE Surround Sound-System, Seitenscheibenleisten in Schwarz hochglanz, Servolenkung Plus, Sitze: Komfortsitze vorn (14 Wege, elektrisch) mit Memory-Paket, Sitze: Sitzbelüftung Vordersitze, Sitze: Sitzheizung Vorder- und Fondsitze, Soft Close Türen, Sportabgasanlage, SportDesign Schwellerverkleidungen

Zustandsbeschreibung bei Besichtigung

Fahrzeugzustand:	Gut
Lackierung:	Kratzer und / oder Steinschlag
Innenraum:	Innenraum normal
Besichtigungszustand:	Teilweise zerlegt / Nicht fahrbereit / Nicht repariert

Vorschäden im Schadenbereich

Repariert:	Keine ersichtlich
Unrepariert:	Keine ersichtlich

Vorschäden außerhalb des Schadenbereichs

Repariert:	Keine ersichtlich
Unrepariert:	Bordsteinschäden an allen Scheibenrädern, Reifenflanke vorn rechts beschädigt

Reparaturfirma

12489 Berlin

Anmerkungen

Probelauf durchgeführt:	Nein
Probefahrt durchgeführt:	Nein

Besichtigungszustand

Die Besichtigung erfolgte am teilzerlegten Fahrzeug.

Fahrzeugdaten / Unterlagen

Die Fahrzeugpapiere lagen nicht vor. Die Identität des Fahrzeuges wurde anhand des Besichtigungsauftrages geprüft.

Beurteilung**REPARATURSCHADEN**

Gegen die Reparatur des Fahrzeuges bestehen unter technischen Gesichtspunkten keine Bedenken. Es liegt kein Totalschaden vor.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde vereinbart, dass ich im Falle einer Schadenserweiterung / Verlängerung der Reparaturdauer benachrichtigt werde.

Hinweise zur Kalkulation / den Reparaturkosten

Zur Kalkulation wurde der Stundenverrechnungssatz der Werkstatt in Ansatz gebracht.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung (UPE) des Herstellers.

Ersatzteilaufschläge oder Verbringungskosten sind in der Kalkulation nicht berücksichtigt.

Vorschäden

Unreparierte Vorschäden (Bordsteinschäden an allen Scheibenrädern, Reifenflanke vorn rechts beschädigt) liegen außerhalb des Schadenbereiches.

Abzüge

Die Regulierung erfolgt abzüglich der vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung in Höhe von 1.000,00 EUR.

Verkehrssicherheit

Das Fahrzeug ist nach dem Unfallschaden nicht mehr betriebs- und verkehrssicher.

Reparaturdauer

Die Reparaturdauer beträgt 5 Arbeitstage.

Wiederbeschaffungswert

Wiederbeschaffungswert ohne MwSt.	85.252,10 EUR
19% MwSt. auf den Wiederbeschaffungswert	16.197,90 EUR
Wiederbeschaffungswert mit 19% MwSt.	101.450,00 EUR

(Bei Regelbesteuerung)

Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und aller wertbeeinflussenden Faktoren sowie der örtlichen Marktlage wurde der Wiederbeschaffungswert ermittelt. Vergleichbare Fahrzeuge sind am Gebrauchtfahrzeugmarkt überwiegend Regelbesteuert erhältlich.

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N AS2019-90383989

25.06.2019

AKTENZEICH AS2019-90383989

FABRIKAT	PORSCHE	PANAMERA (971)	4 E-HYBRID
FZ-IDENT-NR	WPOZZZ97ZJL174900	AMTL KZ KS-DH 700	TYP-CODE 04 36 20
ERSTE ZUL	08.06.2018	NAECH HU 06.2021	LAUFLEIST 33256

BES-DATUM 25.06.2019 SCHD-TAG 14.06.2019

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB MODELL 2018 DEKORTEILE SCHWARZ KAELTEMITTEL R1234YF KEYLESS ENTRY/DRIVE USB+IPOD/AUX ANSCHL SCHEINWERFER SCHWARZ TUERVERKL LEDER PAKET SCHWARZ GLANZ MEMORYPAKET EINPARKH "TOP VIEW" 8-GANG GETRIEBE AUT SPERRE LENKSP ELEKT 9.5-/11.5 J X 21 ALU FUSSGAENGERSCHUTZ PANORAMA SONNENDACH	LENKRADHEIZUNG SPORT CHRONO PAKET PRIVACY-VERGLASUNG SPIEGEL KLAPPB MEMO REIFENDRUCKKONTROLLE HECKLEUCHTE ABGEDUNK SITZE LEDER SERVOSCHLIESSUNG GESCHW-REGL ADAPTIV 2995CCM 243KW LASTGRUPPE 1/2 LENKSAEULE EL VERST NOTRAD 20 ZOLL BLENDE SCHWELLER ALU BREMSE H 19 ZOLL	BREMSE V 19 ZOLL KOMFORTSITZE VORN HECKKL FUSSOEFFNUNG A-SPIEG FAHRER ASPH SOUNDSYSTEM BOSE SITZE V/H HEIZBAR SITZE BELUEFTET MITTELKONSOLE LEDER LADERAUMABDECK ROLLO SPORTABGASANLAGE AKTIVLENKUNG 275/35 - 315/30 ZR21 DECKEL RADNABE FARB LUFTFEDERUNG PASM
------------------------	--	---	--

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =179.48 EUR/STD
 PREIS/KL 2 =195.31 EUR/STD
 PREIS/KL 3 =203.35 EUR/STD

ARB. POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
63 15 19 00	BUGVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN	2	9.6	187.50
94 15 16 00	SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	3.4	66.41
70 59 19 01	VERKLEIDUNG TUER V L AUS-/EINBAUEN	2	3.1	60.55
19 38 17 50	KUEHLMITTEL ABLASSEN/AUFFUELLEN	2	6.1	119.14
10 01 19 15	MOTOR MIT GETRIEBE AUS-/EINBAUEN	2	104.6	2042.94
37 34 27 65	GETRIEBE AB-/ANFLANSCHEN (MOTOR-GETRIEBEBLOCK AUSGEBAUT)	2	20.5	400.39
10 04 31 65	MOTOR KOMPLETTIEREN (AUSGEBAUT)	2	35.1	685.54
87 03 17 60	KLIMAAANLAGE KAELTEMITTEL ABLASSEN UND AUFFUELLEN UMFASST: DICHTHEIT MIT LECKPRUEFGERAET, KLIMAAANLAGE AUF KAELETELEISTUNG PRUEFEN	2	8.9	173.83
03 35 00 00	EIGENDIAGNOSE: FEHLERSPEICHER AUSLESEN	2	2.8	54.69
03 35 00 53	EIGENDIAGNOSE: ALLE SYSTEME (KURZTEST)	2	1.6	31.25
03 35 00 50	EIGENDIAGNOSE: FEHLERSPEICHER LOESCHEN	2	1.2	23.44
44 95 03 00	FAHRZEUG V UND H VERMESSEN (NACH REPARATUR) UMFASST: STURZ, SPUR, NACHLAUF UND SPURDIFFERENZWINKEL DER VORDERACHSE STURZ UND SPUR DER HINTERACHSE UND HOEHE VORN UND HINTEN PRUEFEN LENKWINKELSENSOR FUER PSM KALIBRIEREN	2	7.9	154.29

REPARATUR - KALKULATION AS2019-90383989 25.06.2019

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =179.48 EUR/STD
 PREIS/KL 2 =195.31 EUR/STD
 PREIS/KL 3 =203.35 EUR/STD

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW ARB.-
 LEIT-NR PREIS

OHNE: EINSTELLARBEITEN

9760 HOCHSPANNUNGSSYSTEM SICHERH-MASSNAHME 1 5.0* 89.74

ERSATZTEILE PREISSTAND : 02.06.2019 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1729	7	CLIP BEFESTIGUNG L	9A7 868 24300	4.20
1733	29	CLIP BEFESTIGUNG L	955 552 10700	15.37
7900		MOTOR KPL	9A7 100 02204	22752.94
8395		EINSATZ LUFTFILTER	971 129 620A	56.65
8797		DTG ABGASROHR V L	958 111 11300	12.49
8798		DTG ABGASROHR V R	958 111 11300	12.49
8811		BEFESTIGUNG AUSE V L	955 111 10830	18.45
8812		BEFESTIGUNG AUSE V R	955 111 10830	18.45
1000		TURBOLADER R	9A7 145 70200	2476.26*
8241		DTG ANSUGKRÜMMER L	9A7 133 19802	10.33*
8242		DTG ANSUGKRÜMMER R	9A7 133 19802	10.33*
8719		TURBOLADER L	9A7 145 70100	2476.26*
8807		DTG TURBOLADER L	9A7 253 03910	9.17*
8808		DTG TURBOLADER R	9A7 253 03910	9.17*

SONSTIGES

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	REINIGUNG MOTORRAUM	50.00*
1000	REINIGUNG TÜRVERKL. V L	25.00*

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
GESAMT KL 1	5.0 AW X	179.48 EUR/STD	89.74
GESAMT KL 2	196.9 AW X	195.31 EUR/STD	3 845.65
VERMESSEN KL 2	7.9 AW X	195.31 EUR/STD	154.29
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			4 089.68
N E B E N K O S T E N			
SUMME SONSTIGES		75.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN			75.00
E R S A T Z T E I L E		27 882.56	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)		557.65	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			28 440.21
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....			32 604.89

MWST 19.00 %			6 194.93
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....			38 799.82
ABZUG FUER SELBSTBETEILIGUNG		1 000.00-	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = AK201340

* = ANWENDERANGABEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX