MERLO DOOSAN PARTNER IPAF

UVV PRÜFLISTE für Merlo - Teleskopmaschinen nach DGUV 68

Kunde

[redacted]

Auftrag **SV22-01779**

Geräteart	**TELESTA**
Hersteller / Modell	**Merlo / R40.30 MCSS**
Serien-Nr. / Baujahr	**C2395088 C237442 / 2012**
Betriebsstunden	**4688**
Letzte Prüfung	**11/21**

Die genannten Baugruppen und Bauteile sind mindestens einmal im Jahr auf Vollständigkeit, Zustand und Funktion zu prüfen.
Details und Bemerkungen sind gegebenenfalls dem Prüfbericht zu entnehmen.

Baugruppe / Prüfteil	Zustand	Bemerkung	Mangel Behoben durch	Datum
Dokumente				
Prüfbuch	**nicht vorhanden**			
Bedienungsanleitung	**nicht vorhanden**			
Kennzeichnung				
Typrenschild	**i.O.**			
Typenbezeichnung	**i.O.**			
Steckkarten, Lastdiagramme, Betriebsvorschriften	**i.O.**			
Sicherheitsaufkleber Verbots- und Gebotsschilder	**i.O.**			
Fahrwerk				
Achsen	**nicht i.O.**	Endantrieb va re undicht innen	Cegema	02-23
Räder	**i.O.**			
Bereifung	**i.O.**			
Lagerung	**nicht i.O.**	Spurstange va li ausgeschlagen	Cegema	02-23
Verteilergetriebe	**nicht i.O.**	vm Getriebe undicht	Cegema	02-23
Kardanwelle	**i.O.**			
Federung	**i.O.**			
Betriebsbremse	**i.O.**			
Parkbremse	**i.O.**			
Lenkung	**i.O.**			
Antrieb				
Motor	**i.O.**			
Motorlagerung	**i.O.**			
Abgasanlage	**i.O.**			
Kraftstofftank	**i.O.**			
Kraftstoffleitungen	**i.O.**			
Filter	**i.O.**			
Öl- / Kühlmittelstände	**i.O.**			
Hydrostatpumpe / Hydrostatmotor	**i.O.**			
Fahrgestell				
Rahmen	**i.O.**			
Achsaufhängung	**i.O.**			
Abstützung	**nicht i.O.**	Stütze hi li Anschlagpunkt	Cegema	02-23
Verkleidung	**i.O.**			
Trittflächen	**i.O.**			
Aufstiege	**i.O.**			
Kontergewicht	**i.O.**			
Anhängerkupplung	**nicht vorhanden**			
Kabine				
Tür und Fenster	**i.O.**			
Scheibenwischer	**nicht i.O.**	alle verschlissen	Cegema	03-23
Spiegel	**i.O.**			
Sitz	**nicht i.O.**	Sitzpolster def	cegema	03-23
Heizung / Lüftung	**i.O.**			
Verbandskasten	**i.O.**			
Warndreieck und -weste	**nicht vorhanden**			
Aufstiegshilfen	**i.O.**			
Lastschutzgitter	**nicht vorhanden**			

MERLO DOOSAN PARTNER IPAF

UVV PRÜFLISTE für Merlo - Teleskopmaschinen nach DGUV 68				Seite 2 von 2
Hydraulik				
Öltank	**i.O.**			
Filter	**i.O.**			
Pumpe	**i.O.**			
Steuergeräte	**i.O.**			
Leitungen	**i.O.**			
Schläuche	**i.O.**			
Zylinder	**i.O.**			
Lasthalteventile	**i.O.**			
Elektrik				
Batterie	**i.O.**			
Trennschalter	**nicht vorhanden**			
Leitungen	**i.O.**			
Sicherungen	**i.O.**			
Beleuchtung	**i.O.**			
Bremsleuchten	**i.O.**			
Blinkleuchten	**i.O.**			
Arbeitsleuchten	**i.O.**			
Mechanik				
Teleskopausleger	**i.O.**			
Seile / Ketten	**nicht i.O.**	Federscheiben def		
Schwenkwerk	**i.O.**			
Lagerung / Bolzen	**i.O.**			
Geräteaufnahme	**i.O.**			
Geräteverriegelung	**i.O.**			
Sicherheitssysteme				
Lastmomentbegrenzung	**i.O.**			
Ausladungs- und Winkelanzeige	**i.O.**			
Endschalter	**i.O.**			
Not - Aus - Schalter	**i.O.**			
Anlasssperre	**i.O.**			
Warnleuchten	**i.O.**			
Warnsummer	**i.O.**			
Anbaugeräte				
Lastgabel	**i.O.**			
Schaufel	**nicht vorhanden**			
Haken	**nicht vorhanden**			
Gittermast	**nicht vorhanden**			
Winde	**nicht vorhanden**			
Arbeitsbühne	**nicht vorhanden**			
Bemerkungen				

Prüfdatum: 19.12.22

Unterschrift des Sachkundigen: (Name: Bauerfeld)

Unterschrift des Betreibers (Name:)