

Pos.	Bezeichnung
	Nicht zum Verkauf kommen Büromöbel, Werkstattinventar, entsorgungspflichtige Materialien (Altöl, Altreifen etc.)
	Auf dem Hof
3	Pkw VW Passat CL Variant, ehem. amtl. Kennz. MD-EG 245, 307.632 abgel. km, Schaltgetriebe, Fg.-Nr. WVVZZZ3AZSE082277, Benziner, Bj. ca. 1994, leichte Beulen, Reifen platt, Katalysator fehlt, wurde ca. 04/16 fahrfähig abgestellt, HU ca. 06/15
4	Pkw SEAT Cordoba SX, ehem. amtl. Kennz. GÖ-JM 583, Bj. ca. 1997, Fg.-Nr. VSSZZZ6KZVR205345, Schaltgetriebe, CD/Radio, Klima, wurde ca. 04/16 fahrfähig abgestellt, Katalysator fehlt, HU ca. 6/15
5	Pkw Unfallwagen PEUGEOT 206, Bj. ca. 2005, Fg.-Nr. VF1320CKFWA44788906, Frontschaden, Katalysator fehlt
6	Pkw Unfallwagen FORD Fiesta, ehem. amtl. Kennz. evtl. W-SS 1002 (TÜV Bayern), ca. 15 Jahre alt, Fg.-Nr. WF0HXXGAJH6J262481, letzter Ölwechsel 08.06.15, Frontschaden, Katalysator fehlt
7	Pkw FORD Ka, ehem. amtl. Kennz. OF-ET 669, Fg.-Nr. WF0BXXWPRB6L00869, letzter Ölwechsel 2013, Schlösser fehlen, Katalysator fehlt
8	Pkw RENAULT Twingo VF1C0660517501184, Katalysator fehlt
9	Pkw Unfallwagen RENAULT Megane Cabrio 1.4 16 V, Fg.-Nr. VF1EA0W0519852274, letzter Ölwechsel 02/16, innen trocken, Frontschaden, Seitenschaden rechts, Katalysator fehlt
10	Pkw NISSAN Micra 1.2 LX, ehem. eigenes Firmenfahrzeug, Fg.-Nr. JN100HK10U0275842, Typ HK 10, letzter Ölwechsel 2014 bei 319.897 km, Automatikschaltung, Probleme Wandler, Katalysator fehlt
11	Kunststoff-Paletten , japanische Palettengröße, meist beschädigt, ca. 25 St.
12	Fahrzeug-Gebrauchteile Motoren AUDI, VW, BMW, FORD, drehen sich nicht mehr, weitere Motorteile, liegen hier seit ca. 04/2016 unter freiem Himmel
13	Gebraucht-Karosserieteile , Türen u. Heckklappen, ca. 1995 bis 2005, ca. 150 Teile, dazu ca. 5 Pkw-Achsen, ohne Zuordnung, unter freiem Himmel gelagert
14	Palettenregale verzinkt je ca. 11 m, je 4 Felder, 5 Ständer je ca. 400x80 cm, je 8 Traversen je 270 cm, Feldlast 16.750 kg, Fachlast ca. 1.500 kg, Lieferdatum 04/2011, ohne Inhalte, 4 St.
15	Schwerlast-Kragarmregal verzinkt ca. 100bx350h cm, Kragarmlänge ca. 1.200 mm IPL 80, 2 Kragarme, dazu weiteres Kragarmregal verzinkt ca. 100x400 cm, 6 Kragarm-Paare 1.000 mm IPL 50, ohne Inhalte
16	Fahrzeug-Gebrauchteile , ca. 6 Motoren, 1 Transporterachse, ca. 13 Pkw-Achsen, meist nicht beschriftet, seit längerem unter freiem Himmel liegend
	kleines Lager rechts
18	Gebraucht-Fahrzeugteile ca. 11 lfdm Regal, für Fahrzeuge meist OPEL u. RENAULT, meist mit OE-Nummer u. Bj. gekennzeichnet, Federbeine, Achsschenkel, Bremssattel, Stoßstangenhalter, Querlenker, Antriebswellen, etc., dazu 11 Steckregale, Inhalt des Raumes
	Lagerraum Mitte
19	Gabelhubwagen JUNGHEINRICH AM 2200/TM 22, 520x1150 mm, Bj. 2006, S/N 14229201
20	Fahrzeugtüren VW Golf IV, RENAULT Megane Scenic, RENAULT Kangoo etc., ca. 20 St., dazu Kleinmenge Scheinwerfer, optisch guter Zustand, trocken gelagert

Pos.	Bezeichnung
21	Auto-Radios gebraucht, teils 2 Schächte, Bj. ca. 1995 bis 2005, in ca. 3 Gitterboxen sowie daneben liegend, geschätzt 500 St.
22	Motorteile div., in 2 Gitterboxen
23	Schraubregalböden verzinkt je ca. 100x50 cm, ca. 80 St.
25	Fahrzeug-Ersatzteile kontaminiert mit Ruß nach Brand, auf Empore liegend, Sitze, Verdecke, Auspuff-Endrohre
26	Mobilkompressor 1 Zylinder, Tank ca. 90 l, näheres nicht erkennbar
27	Kunststoffband-Umreifungsgerät , Haspel, Verschlußzange
	Verkäuferbüro
29	Auto-Radios gebraucht, ca. 5 St.
30	Fahrzeug-Gebrauchtteile mit OE-Nummern, ca. 6 Scheinwerfer, 3 Lenkräder, Kleinteile
	Empfangsbüro
32	EDV-Teile , PC ausgeschlachtet mit Festplatte, 2 Flachbildmonitore lt. Aussage defekt, Laserdrucker LEXMARK Optra E312L, Faxgerät BROTHER FAX T-104 (Verkauf nicht an ausländische Kunden! Not for foreign customers)
33	Digitalkamera PRAKTICA AX 480, Batteriebetrieb
	Teilelager 2
34	Fahrzeug-Gebrauchtteile Regalfläche ca. 34 lfdm, fast komplett mit OE-Nummer, ca. 1995 bis 2005, meist OPEL, RENAULT, FORD, wenig Koreaner, Japaner, VW oder AUDI, Bedienplatten, Bremsaggregate, Scheinwerfer, Fensterheber, Wischermotoren, Lenkgetriebe, teils in Kisten oder Kartons verpackt



003-1



003-2
Seite 1 / 49



004



005
Seite 2 / 49



006-1



006-2
Seite 3/ 49



007






008-2



009-1
Seite 5/ 49



009-2



009-3
Seite 6/ 49



009-4



009-5
Seite 7 / 49



009-6



010-1
Seite 8/ 49



010-2



011-1
Seite 9/ 49



011-2



012-1
Seite 10/ 49



012-2



012-3
Seite 11/ 49



012-4



013-1
Seite 12/ 49



013-2




013-3
Seite 13/ 49



013-4



014-1
Seite 14/ 49



014-2



014-3
Seite 15/ 49



015



016-1
Seite 16/ 49



016-2



016-3
Seite 17/ 49



018-01



018-02
Seite 18/ 49



018-03



018-04
Seite 19/ 49



018-05



018-06
Seite 20/ 49



018-07



018-08
Seite 21 / 49



018-09



018-10
Seite 22/ 49



018-11



018-12
Seite 23/ 49



018-13



018-14
Seite 24/ 49



018-15



018-16
Seite 25/ 49



018-17



018-18
Seite 26/ 49



019



020-1
Seite 27/ 49



020-2



020-3
Seite 28/ 49



020-4



021-1
Seite 29/ 49



021-2



021-3
Seite 30/ 49



021-4



021-5
Seite 31/ 49



022



023
Seite 32/ 49



025



026
Seite 33/ 49




027



029
Seite 34/ 49



030



032
Seite 35/ 49



033





034-02



034-03
Seite 37/ 49



034-04



034-05
Seite 38/ 49



034-06



034-07
Seite 39/ 49



034-08



034-09
Seite 40/ 49



034-10



034-11
Seite 41/ 49



034-12



034-13



034-14



034-15
Seite 43/ 49



034-16



034-17
Seite 44/ 49



034-18



034-19
Seite 45/ 49



034-20



034-21
Seite 46/ 49



034-22



034-23
Seite 47/ 49




034-24



034-25
Seite 48/ 49



034-26



034-27
Seite 49/ 49